



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: RONTROY
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO RONTROY
ID site: LI5310
CRQ: CRQ000000039375

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
11°2'54.45"S 77°34'24.618"W
LI5310 RONTROY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



22/03/2026
11°2'54.769"S 77°34'24.27"W
LI5310 RONTROY

DURANTE



22/03/2026
11°2'54.664"S 77°34'24.324"W
LI5310 RONTROY

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.769"S 77°34'24.27"W
LI5310 RONTROY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/03/2026
11°2'54.864"S 77°34'24.408"W
LI5310 RONTROY

DURANTE



22/03/2026
11°2'54.648"S 77°34'24.372"W
LI5310 RONTROY

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.748"S 77°34'24.204"W
LI5310 RONTROY

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



22/03/2026
11°2'55.368"S 77°34'23.868"W
LI5310 RONTROY

DURANTE



22/03/2026
11°2'54.48"S 77°34'24.498"W
LI5310 RONTROY

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.456"S 77°34'24.498"W
LI5310 RONTROY



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos