



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: QUINTAY
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Dirección: CP QUINTAY
ID site: LI5728
CRQ: CRQ000000039602

Sticker Año mantenimiento




22/03/2026
11°5'22.278"S 77°10'1.002"W
LI5728 QUINTAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



22/03/2026
11°5'22.884"S 77°10'1.128"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



22/03/2026
11°5'22.65"S 77°10'0.99"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.62"S 77°10'1.128"W
LI5728 QUINTAY

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



22/03/2026
11°5'22.156"S 77°10'1.339"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



22/03/2026
11°5'22.62"S 77°10'0.99"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.8"S 77°10'0.984"W
LI5728 QUINTAY

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



22/03/2026
11°5'22.836"S 77°10'1.146"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE




22/03/2026
11°5'22.668"S 77°10'0.973"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.529"S 77°10'0.984"W
LI5728 QUINTAY



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales