



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estación: LA HUERTA
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Dirección: AH SECTOR III LA HUERTA MZ U2 LOT 10 - QUILMANA -CAÑETE -LIMA
ID site: LI4814
CRQ: CRQ000000039702

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
12°57'52.216"S 76°19'58.994"W
LI4814 LA HUERTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



22/03/2026
12°57'52.257"S 76°19'59.035"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.157"S 76°19'59.05736"
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.142"S 76°19'58.961"W
LI4814 LA HUERTA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/03/2026
12°57'52.262"S 76°19'59.035"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.253"S 76°19'59.05736"
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.101"S 76°19'58.982"W
LI4814 LA HUERTA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



22/03/2026
12°57'52.262"S 76°19'59.035"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.277"S 76°19'59.001"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.278"S 76°19'59.004"W
LI4814 LA HUERTA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos