



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estación: LA HUERTA
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Dirección: AH SECTOR III LA HUERTA MZ U2 LOT 10 - QUILMANA -CAÑETE -LIMA
ID site: LI4814
CRQ: CRQ000000039702

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 12°57'52.1532"
Longitud
W 76°19'59.05488"
Distancia
2 yd

Fecha
22/3/2026 3:33 p. m.
Altitud
217 yd a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



22/03/2026
12°57'52.284"S 76°19'59.062"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.309"S 76°19'58.992"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.274"S 76°19'58.935"W
LI4814 LA HUERTA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



22/03/2026
12°57'52.265"S 76°19'58.997"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.327"S 76°19'58.976"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.272"S 76°19'58.927"W
LI4814 LA HUERTA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



22/03/2026
12°57'52.281"S 76°19'58.921"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.369"S 76°19'58.973"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.318"S 76°19'58.921"W
LI4814 LA HUERTA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 12°57'52.234"S 76°19'58.882"W L14814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.263"S 76°19'58.924"W L14814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.201"S 76°19'58.889"W L14814 LA HUERTA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 12°57'52.284"S 76°19'58.841"W L14814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.345"S 76°19'58.912"W L14814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.234"S 76°19'58.882"W L14814 LA HUERTA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 12°57'52.295"S 76°19'58.831"W L14814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.245"S 76°19'58.885"W L14814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.241"S 76°19'58.912"W L14814 LA HUERTA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general