



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: HERBAY ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000043059

Sticker Año mantenimiento



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO


DESPUES



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



23/03/2026
13°8'5.934"S 76°21'5.413"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



23/03/2026
13°8'5.87"S 76°21'5.413"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.413"W
LI5262 HERBAY ALTO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos