



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: ESPERANZA_BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Dirección: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000039441

Sticker Año mantenimiento



23/03/2026
11°27'19.2"S 77°14'50.652"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



23/03/2026
11°27'18.98"S 77°14'50.747"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



23/03/2026
11°27'19.181"S 77°14'50.733"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



23/03/2026
11°27'19.125"S 77°14'50.848"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/03/2026
11°27'19.135"S 77°14'50.835"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



23/03/2026
11°27'19.265"S 77°14'50.835"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



23/03/2026
11°27'19.091"S 77°14'50.739"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



23/03/2026
11°27'19.089"S 77°14'50.744"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



23/03/2026
11°27'19.158"S 77°14'50.715"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



23/03/2026
11°27'19.147"S 77°14'50.714"W
LI4942 ESPERANZA BAJA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos