




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: EL MOLINO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Dirección: CP EL MOLINO
ID site: LI5656
CRQ: CRQ000000043220

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 10°50'6.222"S 77°39'51.048"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.156"S 77°39'51.054"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.102"S 77°39'51.096"W LI5656 EL MOLINO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 10°50'6.198"S 77°39'50.964"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.066"S 77°39'50.898"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.162"S 77°39'50.988"W LI5656 EL MOLINO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 10°50'6.246"S 77°39'50.852"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.216"S 77°39'50.934"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.054"S 77°39'50.976"W LI5656 EL MOLINO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 10°50'6.042"S 77°39'50.977"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'5.988"S 77°39'50.964"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.338"S 77°39'50.984"W LI5656 EL MOLINO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 10°50'6.252"S 77°39'50.832"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.252"S 77°39'50.832"W LI5656 EL MOLINO	 23/03/2026 10°50'6.24"S 77°39'50.85"W LI5656 EL MOLINO


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

