



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: RONTROY
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO RONTROY
ID site: LI5310
CRQ: CRQ000000039375

Sticker Año mantenimiento




22/03/2026
11°5'22.231"S 77°10'1.424"W
LI5728 QUINTAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



22/03/2026
11°2'54.276"S 77°34'24.864"W
LI5310 RONTROY

DURANTE



22/03/2026
11°2'49.668"S 77°34'23.724"W
LI5310 RONTROY

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.312"S 77°34'24.474"W
LI5310 RONTROY

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



22/03/2026
11°2'54.48"S 77°34'24.504"W
LI5310 RONTROY

DURANTE



22/03/2026
11°2'54.482"S 77°34'23.944"W
LI5310 RONTROY

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.564"S 77°34'24.744"W
LI5310 RONTROY

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




22/03/2026
11°2'54.436"S 77°34'24.822"W
LI5310 RONTROY

DURANTE



22/03/2026
11°2'54.39"S 77°34'24.714"W
LI5310 RONTROY

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.36"S 77°34'24.792"W
LI5310 RONTROY



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales