



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: SAN_JUAN_DE_ROLDAN
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE ROLDAN
ID site: LI4823
CRQ: CRQ00000043291

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 12°57'50.067"S 76°25'13.135"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN	 23/03/2026 12°57'50.534"S 76°25'11.496"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN	 23/03/2026 12°57'50.081"S 76°25'13.064"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 12°57'50.064"S 76°25'13.064"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN	 23/03/2026 12°57'50.145"S 76°25'13.255"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN	 23/03/2026 12°57'50.084"S 76°25'13.171"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 12°57'50.155"S 76°25'13.092"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN	 23/03/2026 12°57'50.069"S 76°25'13.177"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN	 23/03/2026 12°57'50.943"S 76°25'13.158"W LI4823 SAN JUAN DE ROLDAN

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general