



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: SANTA ROSA DE ASIA
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Dirección: CP SANTA ROSA DE ASIA
ID site: LI4522
CRQ: CRQ000000043071

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES




PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE




DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 12° 45' 57.854" S, 76° 31' 55.663" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 23/03/2026 12° 45' 57.839" S, 76° 31' 55.693" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 23/03/2026 12° 45' 58.068" S, 76° 31' 55.69" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 12° 45' 57.811" S, 76° 31' 55.692" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 23/03/2026 12° 45' 58.002" S, 76° 31' 55.698" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 23/03/2026 12° 45' 58.096" S, 76° 31' 55.688" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 12° 45' 57.636" S, 76° 31' 55.422" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 23/03/2026 12° 45' 57.81" S, 76° 31' 55.422" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 23/03/2026 12° 45' 57.906" S, 76° 31' 55.448" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 12° 45' 57.891" S, 76° 31' 55.606" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 23/03/2026 12° 45' 57.912" S, 76° 31' 55.65" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 23/03/2026 12° 45' 57.786" S, 76° 31' 55.848" W L14522 SANTA ROSA DE ASIA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general