




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Direccion: AV LOS OLIVOS Y VIÑA ALTA
ID site: LI5684
CRQ: CRQ000000043164

Sticker Año mantenimiento



24/03/2026
10°55'47.322"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



24/03/2026
10°55'47.64"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.322"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.322"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



24/03/2026
10°55'47.64"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.322"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.454"S 76°44'34.476"W
LI5684 PICOY

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



24/03/2026
10°55'47.04"S 76°44'34.332"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'45.661"S 76°44'35.092"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.532"S 76°44'34.02"W
LI5684 PICOY



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos