




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: QUINOCAY_FITEL
Nombre de Localidad: QUINOCAY
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUINOCAY
ID site: LI5643
CRQ: CRQ000000043307

Sticker Año mantenimiento




23/03/2026
12°21'46.33"S 76°13'32.016"W
LI5643 QUINOCAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



23/03/2026
12°21'46.447"S 76°13'32.093"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.247"S 76°13'32.012"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.347"S 76°13'31.995"W
LI5643 QUINOCAY

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



23/03/2026
12°21'46.348"S 76°13'32.096"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.351"S 76°13'32.125"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.325"S 76°13'31.996"W
LI5643 QUINOCAY

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



23/03/2026
12°21'46.339"S 76°13'32.093"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.377"S 76°13'32.102"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.374"S 76°13'32.007"W
LI5643 QUINOCAY



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales