




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CABUYAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL
ID site: LI4932
CRQ: CRQ000000042425

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 4

FOTO 2



FOTO 5

FOTO 3



FOTO 6

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°26'58.296"S 77°13'3.93"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.401"S 77°13'3.336"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.287"S 77°13'3.288"W LI4932 CABUYAL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°26'58.475"S 77°13'3.365"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.435"S 77°13'3.361"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.354"S 77°13'3.344"W LI4932 CABUYAL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°26'58.178"S 77°13'3.373"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.493"S 77°13'3.425"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.122"S 77°13'3.347"W LI4932 CABUYAL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°26'58.622"S 77°13'3.373"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.378"S 77°13'3.412"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.325"S 77°13'3.411"W LI4932 CABUYAL
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°26'58.622"S 77°13'3.322"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'58.601"S 77°13'3.385"W LI4932 CABUYAL	 21/03/2026 11°26'57.547"S 77°13'1.104"W LI4932 CABUYAL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

