



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: SANTO DOMINGO DE APACHE
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE APACHE
ID site: LI5343
CRQ: CRQ000000039382

Sticker Año mantenimiento



24/03/2026
11°3'4.866"S 76°57'28.878"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



24/03/2026
11°3'4.956"S 76°57'28.754"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DURANTE



24/03/2026
11°34.871"S 76°57'28.648"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DESPUES



24/03/2026
11°34.812"S 76°57'28.666"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



24/03/2026
11°34.908"S 76°57'28.894"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DURANTE



24/03/2026
11°34.781"S 76°57'28.671"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DESPUES



24/03/2026
11°34.845"S 76°57'28.784"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



24/03/2026
11°34.318"S 76°57'28.724"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DURANTE



24/03/2026
11°35.016"S 76°57'28.968"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DESPUES



24/03/2026
11°34.745"S 76°57'28.834"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 24/03/2026 11°3'4.932"S 76°57'28.776"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.68"S 76°57'28.86"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.83"S 76°57'28.656"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 24/03/2026 11°3'4.932"S 76°57'28.776"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.968"S 76°57'28.782"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.884"S 76°57'28.704"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 24/03/2026 11°3'4.89"S 76°57'28.838"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.818"S 76°57'28.848"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.824"S 76°57'28.638"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general