



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: SANTO DOMINGO DE APACHE
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE APACHE
ID site: LI5343
CRQ: CRQ000000039382

Sticker Año mantenimiento




24/03/2026
11°3'4.866"S 76°57'28.878"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



24/03/2026
11°3'5.048"S 76°57'28.924"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DURANTE



24/03/2026
11°3'5.051"S 76°57'28.927"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DESPUES



24/03/2026
11°3'4.837"S 76°57'28.863"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




24/03/2026
11°3'4.726"S 76°57'28.881"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DURANTE



24/03/2026
11°3'4.856"S 76°57'28.917"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE


DESPUES



24/03/2026
11°3'4.748"S 76°57'28.903"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




24/03/2026
11°3'4.815"S 76°57'28.879"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DURANTE



24/03/2026
11°3'4.837"S 76°57'28.932"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

DESPUES



24/03/2026
11°3'4.810"S 76°57'28.879"W
LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales