



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: DOS DE MAYO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 25/03/2026 - 25/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DOS DE MAYO
ID site: LI5129
CRQ: CRQ000000041270

Sticker Año mantenimiento



25/03/2026
11°4'51.948"S 76°57'27.594"W
LI5129 DOS DE MAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 11°5'1.29018"
Longitud W 76°56'48.42024"
Distancia 1212 m
Fecha 25/03/26 7:12 a. m.
Altitud 2632 m a.s.l

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES



N/A

DURANTE

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



N/A

DURANTE

DESPUES

N/A

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES



N/A

DURANTE

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales