



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: DOS DE MAYO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 25/03/2026 - 25/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DOS DE MAYO
ID site: LI5129
CRQ: CRQ000000041270

Sticker Año mantenimiento



25/03/2026
11°4'51.948"S 76°57'27.594"W
LI5129 DOS DE MAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa




Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 11°5'1.29018"
Longitud W 76°56'48.42024"
Distancia 1212 m
Fecha 25/03/26 7:12 a. m.
Altitud 2632 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES



DURANTE



DESPUES




AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos