



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: QUICHAS
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 25/03/2026 - 25/03/2026
Direccion: Centro Poblado QUICHAS
ID site: 1509010015
CRQ: CRQ000000039930

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)




FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	25-03-2026
Nombre de la localidad:	QUICHAS
ID:	1509010015
Nombre de autoridad local:	ROSAS
Nombre responsable de mantenimiento:	ROSAS
Energía AC-DC/AA	Estado
Unidad eléctrica	N/A
Volaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Volaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interceptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Log de fallas	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puente a Tierra	Estado
Almacenamiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	N/A
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Targetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física interior	Estado
Chapa eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámaras	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreción	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de fibra	N/A
Limpieza de cable	N/A

Verificación de la conformidad local
Nombre: ROSAS ROSAS
Fecha: 25/03/2026
Coord: 10°34'33,336"S 76°46'6,066"W
1509010015 QUICHAS

N/A