



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: DOS DE MAYO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 25/03/2026 - 25/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DOS DE MAYO
ID site: LI5129
CRQ: CRQ000000041270

Sticker Año mantenimiento



25/03/2026
11°45'1.948"S 76°57'27.594"W
LI5129 DOS DE MAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa





Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°5'1.29018"
Longitud
W 76°56'48.42024"
Distancia
1212 m
Fecha
25/03/26 7:12 a. m.
Altitud
2632 m a.s.l

VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

DURANTE

DESPUES



25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO

25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO


25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO

25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO


25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO

25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO

25/03/2026
11°45'21.11"S 76°57'27.556"W
LI5129 DOS DE MAYO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales