




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE FLORES
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Dirección: CP SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI4834
CRQ: CRQ000000044310

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12° 36' 57.251" S, 76° 38' 27.672" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.260" S, 76° 38' 27.442" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.254" S, 76° 38' 27.390" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12° 36' 57.216" S, 76° 38' 27.712" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.235" S, 76° 38' 27.650" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.208" S, 76° 38' 27.781" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12° 36' 57.397" S, 76° 38' 27.853" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.430" S, 76° 38' 27.850" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.210" S, 76° 38' 27.651" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12° 36' 57.401" S, 76° 38' 27.603" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.403" S, 76° 38' 27.603" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.400" S, 76° 38' 27.641" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12° 36' 57.251" S, 76° 38' 27.672" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.202" S, 76° 38' 27.315" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12° 36' 57.176" S, 76° 38' 27.825" W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

