



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** COCHAHUASI  
**Nombre de Localidad:** SAN VICENTE DE CAÑETE  
**Fecha:** 25/03/2026 - 25/03/2026  
**Direccion:** CA PANAMERICANA SUR CON CL LAS BEGONIAS  
**ID site:** LI4491  
**CRQ:** CRQ000000041297

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



#### PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

#### CRITICIDAD

#### BAJA

##### FOTO 1

##### FOTO 2

##### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

#### PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

#### CRITICIDAD

#### BAJA

##### FOTO 1

##### FOTO 2

##### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

#### CORCERTINA OXIDADA

#### CRITICIDAD

#### BAJA

##### FOTO 1

##### FOTO 2

##### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONCRETO DESPRENDIDO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | CRITICIDAD                                                                                                                                                    | BAJA |
| FOTO 1                                                                                                                                                     | FOTO 2                                                                                                                                                        | FOTO 3                                                                                                                                                        |      |
| N/A                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                           |      |
| BASES DE TORRES CON FISURAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                               | CRITICIDAD                                                                                                                                                    | BAJA |
| FOTO 1                                                                                                                                                     | FOTO 2                                                                                                                                                        | FOTO 3                                                                                                                                                        |      |
| N/A                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                           |      |
| TORRE OXIDADA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | CRITICIDAD                                                                                                                                                    | BAJA |
| FOTO 1                                                                                                                                                     | FOTO 2                                                                                                                                                        | FOTO 3                                                                                                                                                        |      |
|  <p>25/03/2026<br/>13°6'32.915"S 76°24'52.332"W<br/>L14491 COCHABAMBA</p> | N/A                                                                                                                                                           |  <p>25/03/2026<br/>13°6'32.857"S 76°24'52.368"W<br/>L14491 COCHABAMBA</p> |      |
| OTRAS OBSERVACIONES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |      |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA                                                                                                                         | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION                                                                                                                              | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD                                                                                                                              |      |
| N/A                                                                                                                                                        |  <p>25/03/2026<br/>13°6'32.848"S 76°24'52.303"W<br/>L14491 COCHABAMBA</p> | N/A                                                                                                                                                           |      |
| TORRES                                                                                                                                                     | SPAT / OBRAS CIVILES                                                                                                                                          | CLIMATIZACION AA                                                                                                                                              |      |
| N/A                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                           |      |