




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: PACCHO
Nombre de Localidad: PACCHO
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PACCHO
ID site: LI5354
CRQ: CRQ000000044617

Sticker Año mantenimiento




25/03/2026
10°57'31.092"S 76°55'55.098"W
LI5354 PACCHO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



26/03/2026
10°57'31.188"S 76°55'53.82"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



26/03/2026
10°57'31.128"S 76°55'54.492"W
LI5354 PACCHO

DESPUES



26/03/2026
10°57'30.654"S 76°55'54.751"W
LI5354 PACCHO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



26/03/2026
10°57'26.177"S 76°55'58.068"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



26/03/2026
10°57'30.786"S 76°55'54.66"W
LI5354 PACCHO


DESPUES



26/03/2026
10°57'30.996"S 76°55'54.408"W
LI5354 PACCHO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




26/03/2026
10°57'30.924"S 76°55'54.51"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



26/03/2026
10°57'30.72"S 76°55'54.732"W
LI5354 PACCHO

DESPUES



26/03/2026
10°57'30.786"S 76°55'54.582"W
LI5354 PACCHO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales