



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CUYO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CUYO
ID site: LI5019
CRQ: CRQ000000039356

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

