





REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: HUAURA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: AV. CORONEL PORTILLO N° 428 / Referencia antigua Panamericana
ID site: CAC PRONATEL HUAURA
CRQ: CRQ000000045179

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]


ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR


ANTES



DURANTE



DESPUES




LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




DURANTE



DESPUES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
26/03/2026 11°4'14.629"S 77°35'56.251"W CAC PRONATEL HUAURA	26/03/2026 11°4'14.641"S 77°35'56.129"W CAC PRONATEL HUAURA	26/03/2026 11°4'14.623"S 77°35'56.085"W CAC PRONATEL HUAURA
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
26/03/2026 11°4'14.568"S 77°35'56.107"W CAC PRONATEL HUAURA	26/03/2026 11°4'14.62"S 77°35'56.193"W CAC PRONATEL HUAURA	26/03/2026 11°4'14.487"S 77°35'56.195"W CAC PRONATEL HUAURA

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales