



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: PLAYA_ASIA_2
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CA CA PANAMERICANA SUR KM 975 PARCELACION LA QUERENCIA SUBL A1
ID site: LI0914
CRQ: CRQ000000041185

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



26/03/2026
12°45'52.684"S 76°36'8.573"W
LI0914 PLAYA ASIA 2



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES

DURANTE

DESPUES



26/03/2026
12°45'52.992"S 76°36'8.598"W
LI0914 PLAYA ASIA 2



26/03/2026
12°45'52.992"S 76°36'8.598"W
LI0914 PLAYA ASIA 2



26/03/2026
12°45'52.998"S 76°36'9.036"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



26/03/2026
12°45'52.744"S 76°36'9.006"W
LI0914 PLAYA ASIA 2



26/03/2026
12°45'52.888"S 76°36'9.042"W
LI0914 PLAYA ASIA 2



26/03/2026
12°45'53.066"S 76°36'9.157"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



26/03/2026
12°45'52.878"S 76°36'8.982"W
LI0914 PLAYA ASIA 2



26/03/2026
12°45'52.922"S 76°36'9.097"W
LI0914 PLAYA ASIA 2



26/03/2026
12°45'52.788"S 76°36'8.958"W
LI0914 PLAYA ASIA 2



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos