




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: CALTOPILLA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Direccion: CP CALTOPILLA
ID site: LI5683
CRQ: CRQ00000045773

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
13°4'50.136"S 76°14'33.983"W
LI5683 CALTOPILLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



27/03/2026
13°4'49.262"S 76°14'34.212"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



27/03/2026
13°4'49.668"S 76°14'34.172"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.699"S 76°14'34.208"W
LI5683 CALTOPILLA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/03/2026
13°4'49.725"S 76°14'34.221"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



27/03/2026
13°4'49.719"S 76°14'34.222"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.875"S 76°14'34.217"W
LI5683 CALTOPILLA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



27/03/2026
13°4'49.715"S 76°14'34.285"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



27/03/2026
13°4'49.691"S 76°14'34.254"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.656"S 76°14'34.212"W
LI5683 CALTOPILLA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos