



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: CALTOPILLA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Direccion: CP CALTOPILLA
ID site: LI5683
CRQ: CRQ000000045773

Sticker Año mantenimiento




27/03/2026
13°4'50.136"S 76°14'33.983"W
LI5683 CALTOPILLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.627"S 76°14'34.106"W
LI5683 CALTOPILLA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos