



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: VISCAS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VISCAS
ID site: LI5145
CRQ: CRQ000000041128

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Departamento de Lima, Perú
Latitud S 11°12'16.63230"
Longitud W 76°40'15.93290"
Distancia 33 m
Fecha 27/03/26, 6:11 p. m.
Altitud 3760 m a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



27/03/2026
11°12'17"S 76°40'14.74"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'16.968"S 76°40'14.772"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



27/03/2026
11°12'16.946"S 76°40'14.795"W
LI5145 VISCAS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos