



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: BUJAMA BAJA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CP BUJAMA BAJA
ID site: LI4769
CRQ: CRQ000000044504

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 12°43'2.73"S 76°37'42.894"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'2.924"S 76°37'43.673"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'2.985"S 76°37'42.573"W LI4769 BUJAMA BAJA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 12°43'2.664"S 76°37'42.564"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'2.508"S 76°37'42.444"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'2.664"S 76°37'42.564"W LI4769 BUJAMA BAJA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 12°43'3.064"S 76°37'42.545"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'2.708"S 76°37'42.435"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'3.064"S 76°37'42.545"W LI4769 BUJAMA BAJA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 12°43'2.64"S 76°37'42.27"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'3.066"S 76°37'42.482"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'2.874"S 76°37'42.573"W LI4769 BUJAMA BAJA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 12°43'2.984"S 76°37'42.583"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'2.483"S 76°37'42.874"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/03/2026 12°43'2.984"S 76°37'42.583"W LI4769 BUJAMA BAJA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

