



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_CHISQUE
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTIAGO DE CHISQUE
ID site: LI5074
CRQ: CRQ00000041267

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°15'21.579"S 76°41'17.541"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



28/03/2026
11°15'21.56580"S 76°41'17.59900"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



28/03/2026
11°15'21.56580"S 76°41'17.59900"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



28/03/2026
11°15'21.571"S 76°41'17.628"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



28/03/2026
11°15'21.56580"S 76°41'17.59900"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



28/03/2026
11°15'21.56580"S 76°41'17.59900"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



28/03/2026
11°15'21.56580"S 76°41'17.59900"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



28/03/2026
11°15'21.56580"S 76°41'17.4457W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



28/03/2026
11°15'21.567"S 76°41'17.481"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



28/03/2026
11°15'21.695"S 76°41'17.501"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 11° 15' 21.623" S, 76° 41' 17.619" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11° 15' 21.798" S, 76° 41' 17.561" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11° 15' 21.513" S, 76° 41' 17.767" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 11° 15' 21.635" S, 76° 41' 17.565" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11° 15' 21.637" S, 76° 41' 17.646" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11° 15' 21.559" S, 76° 41' 17.651" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 11° 15' 21.635" S, 76° 41' 17.565" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11° 15' 21.637" S, 76° 41' 17.774" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11° 15' 21.638" S, 76° 41' 17.768" W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general