





REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_CHISQUE
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTIAGO DE CHISQUE
ID site: LI5074
CRQ: CRQ000000041267

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 11° 15' 21.169" S, 76° 41' 17.499" W 28/03/2026 LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 11° 15' 21.570" S, 76° 41' 17.499" W 28/03/2026 LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 11° 14' 44.626" S, 76° 42' 23.044" W 28/03/2026 LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 11° 16' 21.616" S, 76° 41' 17.516" W 28/03/2026 LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 11° 16' 21.504" S, 76° 41' 17.516" W 28/03/2026 LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 11° 15' 21.605" S, 76° 41' 17.676" W 28/03/2026 LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	N/A		N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
	N/A		N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
	N/A		N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	