



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE CORREVIENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE CORREVIENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000046483

Sticker Año mantenimiento




28/03/2026
12°31'44.486"S 76°34'38.898"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



28/03/2026
12°31'44.307"S 76°34'40.167"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DURANTE



28/03/2026
12°31'44.459"S 76°34'40.089"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO


DESPUES



28/03/2026
12°31'44.39"S 76°34'40.278"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



28/03/2026
12°31'44.467"S 76°34'40.257"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DURANTE



28/03/2026
12°31'44.454"S 76°34'40.089"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DESPUES



28/03/2026
12°31'44.37"S 76°34'40.248"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



28/03/2026
12°31'44.428"S 76°34'40.113"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DURANTE




28/03/2026
12°31'44.428"S 76°34'40.113"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DESPUES



28/03/2026
12°31'44.428"S 76°34'40.113"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales