



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO LA FLORIDA
ID site: LI5081
CRQ: CRQ000000041171

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°18'30.876"S 76°47'45.431"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



28/03/2026
11°18'30.876"S 76°47'45.431"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE



28/03/2026
11°18'30.738"S 76°47'45.463"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'30.763"S 76°47'45.453"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



28/03/2026
11°18'30.250"S 76°47'45.450"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE



28/03/2026
11°18'30.755"S 76°47'45.450"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'30.747"S 76°47'45.477"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



28/03/2026
11°18'30.857"S 76°47'45.375"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE



28/03/2026
11°18'30.882"S 76°47'45.375"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'30.935"S 76°47'45.452"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos