



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO LA FLORIDA
ID site: LI5081
CRQ: CRQ000000041171

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°18'30.876"S 76°47'45.431"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



28/03/2026
11°18'31.416"S 76°47'45.942"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE



28/03/2026
11°18'30.978"S 76°47'45.391"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'31.058"S 76°47'45.385"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



28/03/2026
11°18'31.314"S 76°47'45.437"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE



28/03/2026
11°18'30.986"S 76°47'45.392"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'31.196"S 76°47'45.339"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



28/03/2026
11°18'31.058"S 76°47'45.385"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE



28/03/2026
11°18'30.918"S 76°47'45.301"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'31.058"S 76°47'45.385"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general