




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PIRCA
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Dirección: PIRCA ATAVILLOS ALTO (PIRCA) HUARAL LIMA
ID site: LI1556
CRQ: CRQ000000040917

Sticker Año mantenimiento



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.763"W
LI1556 PIRCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

DESPUES



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

DESPUES



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

DESPUES




29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 29/03/2026 11° 14' 51.649" S, 76° 39' 40.803" W LI1556 PIRCA	 29/03/2026 11° 14' 51.708" S, 76° 39' 40.703" W LI1556 PIRCA	 29/03/2026 11° 14' 51.594" S, 76° 39' 40.888" W LI1556 PIRCA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 29/03/2026 11° 14' 51.696" S, 76° 39' 40.686" W LI1556 PIRCA	 29/03/2026 11° 14' 51.622" S, 76° 39' 40.759" W LI1556 PIRCA	 29/03/2026 11° 14' 51.676" S, 76° 39' 40.765" W LI1556 PIRCA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 29/03/2026 11° 14' 51.566" S, 76° 39' 40.788" W LI1556 PIRCA	 29/03/2026 11° 14' 51.757" S, 76° 39' 40.193" W LI1556 PIRCA	 29/03/2026 11° 14' 51.696" S, 76° 39' 40.766" W LI1556 PIRCA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general