




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: ATAVILLOS
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Direccion: CERRO COTOTONA CP PISCOCOTO ATAVILLOS BAJO HUARAL LIMA
ID site: LI1695
CRQ: CRQ000000040869

Sticker Año mantenimiento




29/03/2026
11°21'11,621"S 76°49'28,933"W
LI1695 ATAVILLOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



29/03/2026
11°21'55,438"S 76°48'54,214"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,438"S 76°48'54,214"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'55,438"S 76°48'54,214"W
LI1695 ATAVILLOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/03/2026
11°21'54,948"S 76°48'54,124"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,438"S 76°48'54,214"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'55,438"S 76°48'54,214"W
LI1695 ATAVILLOS


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




29/03/2026
11°21'55,438"S 76°48'54,124"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,438"S 76°48'54,214"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'55,128"S 76°48'54,186"W
LI1695 ATAVILLOS

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos