




## REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


**Nombre de la Estacion:** ATAVILLOS  
**Nombre de Localidad:** SUMBILCA  
**Fecha:** 29/03/2026 - 29/03/2026  
**Direccion:** CERRO COTOTONA CP PISCOCOTO ATAVILLOS BAJO HUARAL LIMA  
**ID site:** LI1695  
**CRQ:** CRQ000000040869

### Sticker Año mantenimiento



29/03/2026  
11°21'11,621"S 76°49'28,933"W  
LI1695 ATAVILLOS

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

#### ANTES



29/03/2026  
11°21'55,114"S 76°48'54,242"W  
LI1695 ATAVILLOS

#### DURANTE



29/03/2026  
11°21'55,098"S 76°48'54,242"W  
LI1695 ATAVILLOS

#### DESPUES



29/03/2026  
11°21'55,130"S 76°48'54,306"W  
LI1695 ATAVILLOS

### BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

#### ANTES



29/03/2026  
11°21'55,098"S 76°48'54,242"W  
LI1695 ATAVILLOS

#### DURANTE



29/03/2026  
11°21'55,152"S 76°48'54,242"W  
LI1695 ATAVILLOS

#### DESPUES



29/03/2026  
11°21'55,275"S 76°48'54,186"W  
LI1695 ATAVILLOS

### PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

#### ANTES



29/03/2026  
11°21'55,152"S 76°48'54,242"W  
LI1695 ATAVILLOS

#### DURANTE



29/03/2026  
11°21'55,152"S 76°48'54,242"W  
LI1695 ATAVILLOS

#### DESPUES



29/03/2026  
11°21'55,152"S 76°48'54,242"W  
LI1695 ATAVILLOS

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

| ANTES                                                                                                                                                  | DURANTE                                                                                                                                                  | DESPUES                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>29/03/26<br/>11°21'55.026"S 76°48'54.16"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |  <p>29/03/26<br/>11°21'55.24"S 76°48'54.612"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |  <p>29/03/26<br/>11°21'54.984"S 76°48'54.138"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

| ANTES                                                                                                                                                   | DURANTE                                                                                                                                                  | DESPUES                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>29/03/26<br/>11°21'55.026"S 76°48'54.16"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |  <p>29/03/26<br/>11°21'55.14"S 76°48'54.48"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |  <p>29/03/26<br/>11°21'55.14"S 76°48'54.48"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

| ANTES                                                                                                                                                     | DURANTE                                                                                                                                                     | DESPUES                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>29/03/26<br/>11°21'54.984"S 76°48'54.138"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |  <p>29/03/26<br/>11°21'55.024"S 76°48'54.148"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |  <p>29/03/26<br/>11°21'55.082"S 76°48'54.096"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

| ANTES                                                                                                                                                    | DURANTE                                                                                                                                                     | DESPUES                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>29/03/26<br/>11°21'55.026"S 76°48'54.16"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |  <p>29/03/26<br/>11°21'55.068"S 76°48'54.576"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |  <p>29/03/26<br/>11°21'55.032"S 76°48'54.168"W<br/>LI1695 ATAVILLOS</p> |

| TORRES VENTALA                                                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)        |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |

| CHECKLIST - TORRES |        |                                                                                                              |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torres             | Estado |                                                                                                              |
| Línea de vida      | OK     | Verificar y ajustar la línea de vida                                                                         |
| Pintura            | OK     | Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión |
| Pernos             | OK     | Realizar inspección visual y ajuste de pernos                                                                |
| Bases              | OK     | Verificar las bases de la torre                                                                              |
| Limpieza           | OK     | Limpieza general                                                                                             |