



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: TAURIPAMPA
Nombre de Localidad: TAURIPAMPA
Fecha: 30/03/2026 - 30/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TAURIPAMPA
ID site: LI5644
CRQ: CRQ000000046584

Sticker Año mantenimiento




30/03/2026
12°37'2.376"S 76°9'51.834"W
LI5644 TAURIPAMPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



30/03/2026
12°37'2.555"S 76°9'51.894"W
LI5644 TAURIPAMPA

DURANTE



30/03/2026
12°37'2.382"S 76°9'51.726"W
LI5644 TAURIPAMPA

DESPUES



30/03/2026
12°37'2.445"S 76°9'51.734"W
LI5644 TAURIPAMPA


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



30/03/2026
12°37'2.454"S 76°9'51.882"W
LI5644 TAURIPAMPA

DURANTE



30/03/2026
12°37'2.445"S 76°9'51.726"W
LI5644 TAURIPAMPA


DESPUES



30/03/2026
12°37'2.49"S 76°9'51.726"W
LI5644 TAURIPAMPA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




30/03/2026
12°37'2.555"S 76°9'51.87"W
LI5644 TAURIPAMPA

DURANTE



30/03/2026
12°37'2.49"S 76°9'51.726"W
LI5644 TAURIPAMPA

DESPUES



30/03/2026
12°37'2.64"S 76°9'51.888"W
LI5644 TAURIPAMPA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos