



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: TAURIPAMPA
Nombre de Localidad: TAURIPAMPA
Fecha: 30/03/2026 - 30/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO TAURIPAMPA
ID site: LI5644
CRQ: CRQ000000046584

Sticker Año mantenimiento



30/03/2026
12°37'2.376"S 76°9'51.834"W
LI5644 TAURIPAMPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




30/03/2026
12°37'2.376"S 76°9'51.834"W
LI5644 TAURIPAMPA

DURANTE



30/03/2026
12°37'2.394"S 76°9'51.89"W
LI5644 TAURIPAMPA

DESPUES



30/03/2026
12°37'2.574"S 76°9'51.774"W
LI5644 TAURIPAMPA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



30/03/2026
12°37'2.376"S 76°9'51.834"W
LI5644 TAURIPAMPA

DURANTE



30/03/2026
12°37'2.394"S 76°9'52.008"W
LI5644 TAURIPAMPA


DESPUES



30/03/2026
12°37'2.544"S 76°9'51.522"W
LI5644 TAURIPAMPA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




30/03/2026
12°37'2.496"S 76°9'51.854"W
LI5644 TAURIPAMPA

DURANTE



30/03/2026
12°37'2.436"S 76°9'51.792"W
LI5644 TAURIPAMPA

DESPUES



30/03/2026
12°37'2.784"S 76°9'52.152"W
LI5644 TAURIPAMPA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos