



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ000000044980

Sticker Año mantenimiento



26/03/2026
11°30'0.997"S 77°14'10.203"W
LI5819 EL TREBOL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



26/03/2026
11°30'4.117"S 77°14'9.754"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'4.191"S 77°14'9.721"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



26/03/2026
11°30'4.084"S 77°14'9.752"W
LI5819 EL TREBOL

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



26/03/2026
11°30'4.077"S 77°14'9.861"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'1.008"S 77°14'10.122"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



26/03/2026
11°30'0.936"S 77°14'10.291"W
LI5819 EL TREBOL

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



26/03/2026
11°30'4.075"S 77°14'9.851"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'4.182"S 77°14'9.885"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



26/03/2026
11°30'0.455"S 77°14'10.164"W
LI5819 EL TREBOL



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General