



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE CORREVIENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 28/03/2026 - 30/03/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE CORREVIENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000046483

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

