



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: ASIA\_DEL\_MAR  
Nombre de Localidad: ASIA  
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026  
Direccion: CL JOSE OLAYA MZ N LOT 11  
ID site: LI0562  
CRQ: CRQ000000044699

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



26/03/2026  
12°47'58.95"S 76°34'1.584"W  
LI0562 ASIA DEL MAR

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



26/03/2026  
12°47'49.605"S 76°34'7.682"W  
LI0562 ASIA DEL MAR

FOTO 4


Foto tomada del NOC



26/03/2026  
12°47'49.632"S 76°34'7.694"W  
LI0562 ASIA DEL MAR

FOTO 5


Foto del Acta firmada



26/03/2026  
12°47'49.613"S 76°34'7.757"W  
LI0562 ASIA DEL MAR

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



26/03/2026  
12°47'49.682"S 76°34'7.808"W  
LI0562 ASIA DEL MAR