



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 01/04/2026 - 01/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000045966

Sticker Año mantenimiento




01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11.11112886S 77.3428668W
LI5270 PARAISO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



01/04/2026
11.11112886S 77.3428668W
LI5270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11.11112886S 77.3428668W
LI5270 PARAISO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



01/04/2026
11.11112886S 77.3428668W
LI5270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11.11112886S 77.3428668W
LI5270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11.11112886S 77.3428668W
LI5270 PARAISO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales