



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estación: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 01/04/2026 - 01/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000045966

Sticker Año mantenimiento



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Carretera Panamericana Norte, Huacho 15135,
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 11°11'17.33388"
Longitud W 77°34'27.16212"
Distancia 3 yd
Fecha 1/4/2026 18:40
Altitud 66 yd a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11°11'17.754"S 77°34'28.776"W
LI05270 PARAISO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/04/2026 11°11'17.748"S 77°34'28.782"W LI5270 PARAISO	 01/04/2026 11°11'17.882"S 77°34'28.782"W LI5270 PARAISO	 01/04/2026 11°11'17.76°S 77°34'28.752"W LI5270 PARAISO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/04/2026 11°11'17.748"S 77°34'28.788"W LI5270 PARAISO	 01/04/2026 11°11'17.775°S 77°34'28.794"W LI5270 PARAISO	 01/04/2026 11°11'17.838"S 77°34'28.722"W LI5270 PARAISO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/04/2026 11°11'17.808"S 77°34'28.788"W LI5270 PARAISO	 01/04/2026 11°11'17.766°S 77°34'28.686"W LI5270 PARAISO	 01/04/2026 11°11'17.844"S 77°34'28.704"W LI5270 PARAISO

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/04/2026 11°11'17.712°S 77°34'28.712"W LI5270 PARAISO	 01/04/2026 11°11'17.784°S 77°34'28.734"W LI5270 PARAISO	 01/04/2026 11°11'17.76°S 77°34'28.752"W LI5270 PARAISO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general