



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: PUMAHUAIN
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PUMAHUAIN (ASCENSION DEL SEÑOR DE PUMAHUAIN)
ID site: LI5508
CRQ: CRQ000000046471

Sticker Año mantenimiento




28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



28/03/2026
10°45'19.284"S 76°59'7.274"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.952"S 76°59'7.53"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'18.786"S 76°59'7.458"W
LI5508 PUMAHUAIN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



28/03/2026
10°45'18.876"S 76°59'7.114"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.906"S 76°59'7.434"W
LI5508 PUMAHUAIN


DESPUES



28/03/2026
10°45'18.606"S 76°59'7.83"W
LI5508 PUMAHUAIN


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




28/03/2026
10°45'18.786"S 76°59'7.83"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE




28/03/2026
10°45'18.748"S 76°59'7.921"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'18.798"S 76°59'7.83"W
LI5508 PUMAHUAIN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales