



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PUMAHUAIN
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PUMAHUAIN (ASCENSION DEL SEÑOR DE PUMAHUAIN)
ID site: LI5508
CRQ: CRQ000000046471

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/03/2026 10°45'18.768"S 76°59'7.47"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.768"S 76°59'7.482"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.768"S 76°59'7.47"W LI5508 PUMAHUAIN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/03/2026 10°45'18.812"S 76°59'8.107"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.748"S 76°59'8.226"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.855"S 76°59'7.632"W LI5508 PUMAHUAIN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/03/2026 10°45'18.804"S 76°59'7.501"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.846"S 76°59'7.609"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.856"S 76°59'7.638"W LI5508 PUMAHUAIN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/03/2026 10°45'18.608"S 76°59'7.553"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.02"S 76°59'7.668"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.604"S 76°59'7.542"W LI5508 PUMAHUAIN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/03/2026 10°45'18.702"S 76°59'7.571"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.731"S 76°59'7.763"W LI5508 PUMAHUAIN	28/03/2026 10°45'18.742"S 76°59'7.779"W LI5508 PUMAHUAIN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

