



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 07/04/2026 - 07/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000045966

Sticker Año mantenimiento



07/04/2026
11°11'17.73"S 77°34'28.5"W
LI5270 PARAISO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



07/04/2026
11°11'17.73"S 77°34'28.5"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/04/2026 11°11'17.808"S 77°34'28.872"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.808"S 77°34'29.106"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.892"S 77°34'28.698"W LI5270 PARAISO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/04/2026 11°11'17.772"S 77°34'28.878"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.802"S 77°34'28.818"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.826"S 77°34'28.824"W LI5270 PARAISO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/04/2026 11°11'17.784"S 77°34'28.806"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.802"S 77°34'28.95"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.754"S 77°34'28.69"W LI5270 PARAISO

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/04/2026 11°11'17.814"S 77°34'28.848"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.712"S 77°34'28.834"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.4"S 77°34'29.240"W LI5270 PARAISO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general