




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 07/04/2026 - 07/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000045966

Sticker Año mantenimiento



07/04/2026
11°11'17.73"S 77°34'28.5"W
LI5270 PARAISO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



07/04/2026
11°11'17.88"S 77°34'28.764"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.857"S 77°34'28.675"W
LI5270 PARAISO


DESPUES



07/04/2026
11°11'17.79"S 77°34'28.728"W
LI5270 PARAISO


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




07/04/2026
11°11'17.885"S 77°34'28.698"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.814"S 77°34'28.698"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



07/04/2026
11°11'17.825"S 77°34'28.674"W
LI5270 PARAISO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




07/04/2026
11°11'17.955"S 77°34'27.092"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.988"S 77°34'28.698"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



07/04/2026
11°11'17.832"S 77°34'28.674"W
LI5270 PARAISO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos