




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 07/04/2026 - 07/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000045966

Sticker Año mantenimiento



07/04/2026
11°11'17.73"S 77°34'28.5"W
LI5270 PARAISO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



07/04/2026
11°11'17.82852"S 77°34'28.61688"W
LI5270 PARAISO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



07/04/2026
11°11'17.91"S 77°34'28.752"W
LI5270 PARAISO

DURANTE



07/04/2026
11°11'17.772"S 77°34'28.722"W
LI5270 PARAISO

DESPUES



07/04/2026
11°11'17.73"S 77°34'28.794"W
LI5270 PARAISO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos