




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 07/04/2026 - 07/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000045966

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°11'17.898"S 77°34'28.704"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.766"S 77°34'28.782"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.874"S 77°34'28.686"W LI5270 PARAISO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°11'17.934"S 77°34'28.655"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.934"S 77°34'28.698"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.855"S 77°34'28.776"W LI5270 PARAISO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°13'17.876"S 77°34'28.214"W LI5270 PARAISO	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°11'18.042"S 77°34'28.698"W LI5270 PARAISO	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°11'17.898"S 77°34'28.806"W LI5270 PARAISO	 07/04/2026 11°11'17.898"S 77°34'28.806"W LI5270 PARAISO	N/A

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

N/A